

Uputstvo za upotrebu (EN)

JONSBO CR-3000 ARGB White kuler za procesor




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/jonsbo-cr-3000-argb-white-kuler-za-procesor-akcija-cena/>

CR-3000 Series User's Manual


A CPU heatsink
CPU-Kühlkörper
Dissipateur de chaleur du processeur
CPU 방열판
Disipador de CPU
CPU散热器




B Washer
Waschmaschine
machine à laver
세탁기
Junta
垫片




C Position screw
Positionsschraube
Positionner la vis
위치 나사
Tornillo de posicionamiento
定位螺丝




D Nut set
Mutternset
Jeu d'écrous
너트 세트
Conjunto de tuerca
螺母组




E Fixing Nut -Intel
Befestigungsmutter
Écrou de fixation
고정 너트
Tuerca de fijación
固定螺母




F Bracket-Intel
Halierung-Intel
support-Intel
브래킷-Intel
Soporte - Intel
支架-Intel




G Bracket-AMD
Halierung-AMD
support-AMD
브래킷-AMD
Soporte - AMD
支架-AMD




H Screw -Intel -AMD
Schraube
Vis
나사
Tornillo
螺丝




I Thermal grease
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
열 그리스
Pasta térmica
导热膏




J Backplate -Intel
Backplate
Contre Plaque
백 플레이트
Panel posterior
背板




K Position screw (1700)
Positionsschraube(1700)
Positionner la vis (1700)
위치 나사 (1700)
Tornillo de posicionamiento (1700)
定位螺丝 (1700)



L Intel LGA 2011 Screw-Intel
Intel LGA 2011 Schraube
Vis Intel LGA 2011
Intel LGA 2011 나사
Tornillo INTEL LGA 2011
Intel LGA 2011螺丝



Step 1 Intel LGA1366 / 1200 / 115X / 1700



EN Place the set screw in the corresponding hole position of the Intel bracket, and then insert the gasket

DE Setzen Sie die Einstellschraube in die entsprechende Lochposition der Intel-Halterung ein und setzen Sie dann die Dichtung ein


FR Placez la vis de positionnement dans le trou correspondant du support Intel, réenregistrez la cale

KR 포지셔닝 나사를 Intel 브래킷의 해당 구멍에 넣은 다음 개스킷에 장착

ES Coloca el tornillo de posicionamiento en los agujeros correspondientes del panel posterior de Intel, luego coloca la junta.

CN 将定位螺丝置入Intel背板的对应孔位中,再套入垫片

Step 2 Intel LGA1366 / 1200 / 115X / 1700



EN Install the back plate and fastener

DE Montage der Rückplatte und des Befestigungselements


FR Installation de panneaux arrière et de fermoirs

KR 후면 패널 및 탭 설치

ES Instala el panel posterior y el enganche.

CN 安装背板和扣具

Step2.1 Intel LGA 2011 installation



EN Install the 2011 screw onto the CPU bracket, install the fastener and fix it with nuts

DE Installieren Sie die 2011 Schraube auf die CPU Halterung, installieren Sie den Befestigungselement und befestigen Sie es mit Muttern


FR Monter la vis 2011 sur le support du CPU, monter la fixation et la fixer avec un écrou

KR 2011 나사를 CPU 장착 브래킷에 장착하고 탭 장착 및 너트로 고정

ES Instala los tornillos 2011 en el soporte de la CPU, coloca el enganche y fíjalo con la tuerca.

CN 将2011螺丝安装到CPU支架上,装上扣具并用螺母固定

Step 3



EN Apply heat conduction paste on the CPU

DE Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen


FR Appliquer une pate conductrice de chaleur sur le CPU

KR CPU에 열전도제를 바르다

ES Aplica pasta térmica en la CPU.

CN 在CPU上涂导热膏

Step 4



EN Remove copper bottom protective film

DE Schutzfolie des Kupferbodens entfernen


FR Enlever le film de protection de fond en cuivre

KR 구리 바닥 보호막 제거

ES Retira la película protectora de la base de cobre.

CN 去除铜底保护膜

Step 5



EN Place the heat sink on the CPU and fix it on the installation fastener

DE Setzen Sie den Kühlkurper auf die CPU und befestigen Sie ihn am Installationsbefestiger


FR Placez le radiateur sur le CPU et fixez - le au fermoir de montage

KR CPU에 히트싱크를 놓고 장착 탭에 고정

ES Coloca el disipador de calor en la CPU y fíjalo al enganche de instalación.

CN 将散热器放在CPU上,并固定到安装扣具上

Step 6



EN Connect the fan lead to the main board according to the figure above

DE Verbinden Sie das Lüfterkabel entsprechend der Abbildung oben mit der Hauptplatine

FR Connectez le fil du ventilateur à la carte mère selon l'image ci - dessus


KR 위 그림에서 팬 컨덕터를 마더보드에 연결

ES Conecta el cable del ventilador a la placa base según la imagen de arriba.

CN 依上图将风扇导线与主板连接


Chapter 3 - AMD Installation

Step 1




EN	Remove the AMD mounting bracket and keep its original backplane
DE	Entfernen Sie die AMD Montagehalterung und behalten Sie die ursprüngliche Backplane
FR	Retirez le support de fixation AMD et conservez sa plaque arrière d'origine
KR	AMD 장착 브래킷을 제거하고 기본 후면 패널 유지
ES	Retira el Soporte de retención amd mantén Soporte de retención amd posterior original.
CN	卸下AMD固定支架,保留其原装背板

Step 2




EN	Installing the backplane
DE	Installation der Backplane
FR	Installation du panneau arrière
KR	후면 패널 설치
ES	Instala el Soporte de retención amd posterior.
CN	安装背板

Step 3




EN	AMD Befestigung installieren
DE	AMD Befestigung installieren
FR	Installation des fixations AMD
KR	AMD 버클 설치
ES	Instala el enganche AMD.
CN	安装AMD扣具

Step 4




EN	Rendering of installation completion
DE	Darstellung der Fertigstellung der Installation
FR	Diagramme de fin d'installation
KR	설치 완료 효과도
ES	Imagen del efecto final de la instalación.
CN	安装完成效果图

Step 5




EN	Apply heat conduction paste on the CPU
DE	Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen
FR	Appliquer une pate conductrice de chaleur sur le CPU
KR	CPU에 열전도제를 바르다
ES	Aplica pasta térmica en la CPU.
CN	在CPU上涂导热膏

Step 6




EN	Remove copper bottom protective film
DE	Schutzfolie des Kupferbodens entfernen
FR	Enlever le film de protection de fond en cuivre
KR	구리 바닥 보호막 제거
ES	Retira la película protectora de la base de cobre.
CN	去除铜底保护膜

Step 7



EN	Place the heat sink on the CPU and fix it on the installation fastener
DE	Setzen Sie den Kühlkurper auf die CPU und befestigen Sie ihn am Installationsbefestiger
FR	Placez le radiateur sur le CPU et fixez - le au fermoir de montage
KR	CPU에 히트싱크를 놓고 장착 탭에 고정
ES	Coloca el disipador de calor en la CPU y fíjalo al enganche de instalación.
CN	将散热器放在CPU上,并固定到安装扣具上

Step 8



EN	Connect the fan lead to the main board according to the figure above
DE	Verbinden Sie das Lüfterkabel entsprechend der Abbildung oben mit der Hauptplatine
FR	Connectez le fil du ventilateur à la carte mère selon l'image ci - dessus
KR	위 그림에서 팬 컨덕터를 마더보드에 연결
ES	Conecta el cable del ventilador a la placa base según la imagen de arriba.
CN	依上图将风扇导线与主板连接

CR-3000 Series



JONSBO Technology Co., Ltd.

No.5, Xinglong Lu, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523651, China

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Jonsbo, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/jonsbo-cr-3000-argb-white-kuler-za-procesor-akcija-cena/>